INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES. REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA


Plan Ve comienza sus trabajos en el mes de octubre con de la toma de datos del arbolado de campo de golf para la realización del inventario. Para gestionar de forma eficiente la base de datos del inventario se establecen tres zonas de trabajo: campo de golf, hípica y zona social.



Se ha diseñado una ficha donde se recogen los datos del entorno de posición, las características del árbol y actuaciones generales con la prioridad en su ejecución

La información generada al realizar el inventario y el análisis de los datos obtenidos serán la base para redactar las conclusiones de los distintos documentos del PD, manuales de trabajo, plan de podas y apeos, plan de evaluación de riesgo, plan de nuevas plantaciones, entre otros.

En la actualidad se han inventariado y georeferenciado 2.632 árboles siendo las especies más representadas las siguientes:



* Otros: sumatorio de especies arbóreas por debajo de 10 unidades

Durante el mes de enero se ha realizado la tala y apeo de los ejemplares evaluados con peligro de caída en la zona de pabellón, ejemplares con graves interferencias con el edificio en la zona de gimnasio, pinos con riesgo de caída

y levantamiento de plato radicular en campo de golf y ejemplares con riesgo en la zona de piscina infantil. Además, se realizan actuaciones de poda en los ejemplares de pinos con ramas decumbentes y torsionadas en el campo de golf y eucaliptos y olmos en la zona del pabellón.

Todas estas actuaciones irán acompañadas de un plan de plantaciones que se recogerá en el Plan Director, para el que el Club tiene dotación de presupuesto en 2019, especialmente en aquellas zonas donde se requiere sombra, como es la piscina infantil o la hípica/pabellón.

El Plan Director es un documento técnico que establece las bases para alcanzar el estado óptimo de la población arbórea y los espacios ajardinados a corto, medio y largo plazo. El objetivo es conseguir la mayor cobertura vegetal, segura y sana, y reducir los gastos que genera su gestión. Los objetivos del Plan Director van dirigidos a conseguir un arbolado funcional, aumentar la diversidad específica y renovación de la población arbórea con nuevas plantaciones, solucionar conflictos, reducir el riesgo hasta márgenes tolerables y facilitar que la gestión sea lo más racional y sostenible posible.

El estado actual del arbolado analizado se representa en el siguiente cuadro siendo el objetivo actual establecer prioridades en las actuaciones sobre los árboles alterados, decrépitos, muertos y alcorques vacíos con planes a corto y medio plazo y que se recogerán en el PD. Se han comenzado también intervenciones paisajísticas como el recubrimiento de las pienseras y durante 2019 y 2020 se irán acometiendo otras actuaciones en el pabellón de celebraciones, la entrada de la casa club, zona de croquet, etc.

ESTADO ARBOLADO	UNIDADES
Normal	2140
Alterado	441
Decrépito	23
Muerto	18
Alcorques vacíos	10
Total árboles	2632

Se adjuntan imágenes del estado de algunos de los ejemplares apeados por peligro de caída.



